

FR / Cuero Soldadura Chaqueta

FR Ropa Gama



Al combinar los mejores atributos del serraje y del algodón ignífugo, la chaqueta de soldadura de cuero FR de ESAB ofrece una fantástica protección contra las proyecciones en una chaqueta cómoda y más ligera que una opción de cuero completo. Esta chaqueta mixta incluye tres amplios bolsillos interiores para guardar todo lo esencial con protección ignífuga que evita que se prenda el material caliente. Un sistema de cierre frontal integral mediante corchetes con cuello alto sella el material caliente a la vez que resulta rápido y fácil de quitar.

Diseñadas para ofrecer comodidad además de protección, las amplias mangas con puños ajustables facilitan un buen ajuste. Los refuerzos bajo el brazo también son útiles cuando se suelda por encima de la cabeza, ya que ayudan a garantizar que la manga cubra siempre todo el brazo.

- Hombros y brazos de serraje de primera calidad
- Torso completo denim de algodón 100% FR
- Kevlar® en las costuras
- Cuello alzado de algodón ignífugo
- Bolsillos internos y refuerzos debajo del brazo
- Remate de dos barras

Visite **esab.com** para obtener más información.


FR / Chaqueta de cuero de soldador

Especificaciones			
Temperatura de operación		-10 a +40 °C (+14 a +104 °F)	
Peso		1,5 kg (3,3 lbs)	
País de origen		India	
Certificaciones	CE UK CA	CE, EN ISO 11611:2015, Clase 2A1; UKCA 2019 S1696 Programa 35 Reg. 38	

Aprobaciones – EN ISO 11611:2015, Clase 2A1		
Uso previsto: Clase 2 recomendada para técnicas de soldadura manual con fuerte formación de proyecciones y gotas, por ejemplo, soldadura MMA (con electrodo básico o revestido de celulosa), soldadura MAG (CO2 o gases mixtos), soldadura MIG (con alta corriente), soldadura por arco con núcleo de fundente autoprotegido, corte por plasma, resenado, corte por oxígeno, pulverización térmica para el funcionamiento de máquinas, por ejemplo, en espacios reducidos, en soldadura/corte por encima de la cabeza o en posiciones limitadas. Esta ropa está destinada a proteger contra las llamas, el metal fundido, las proyección, el calor radiante y el contacto eléctrico accidental de corta duración.		

Información de pedido	
FR / Chaqueta de cuero de soldador, S	0700500493
FR / Chaqueta de cuero de soldador, M	0700500494
FR / Chaqueta de cuero de soldador, L	0700500495
FR / Chaqueta de cuero de soldador, XL	0700500496
FR / Chaqueta de cuero de soldador, 2XL	0700500497
FR / Chaqueta de cuero de soldador, 3XL	0700500498
FR / Chaqueta de cuero de soldador, 4XL	0700500499

Tamaño			
Talla	Circunferencia del pecho (cm)	Longitud de la manga (cm)	Longitud del torso (cm)
S	112	81	76
M	117	84	76
L	122	86	76
XL	127	88	76
2XL	132	89	76
3XL	137	90	76
4XL	142	91	76



ESAB / esab.com

